

Aqua Lung Verbraucherinformation

Freiwillige Rückrufaktion – Griffe der SureLock II Bleitaschen

Das SureLock II Bleitaschensystem ist ein mechanisches Abwurfssystem der Gewichte, das ab 2009 eingeführt wurde und mittlerweile bei allen Aqua Lung Tarierwesten (BCs) integriert ist. Die grauen Gummiauszugsgriffe an den Bleitaschen des SureLock II Systems weisen in wenigen Fällen Fehler auf.

In diesem Fall wäre es möglich, dass die Bleitaschen während eines Tauchgangs in der Tarierweste eingerastet bleiben. Bisher haben sich noch keine derartigen Vorfälle unter Wasser ereignet und es gibt auch keine Schadensmeldungen, aber Aqua Lung möchte mit der Rückrufaktion eventuelle Schwierigkeiten ausschließen.

Aqua Lung hat die Griffe überarbeitet und das Material verstärkt. Ein neuer Griff ist durch das verstärkte Gummiband am Ansatz des Griffs zu erkennen.



Alt



Neu

Die Revision ist daran zu erkennen, dass auf der Unterseite des Griffes ein Band aus dickerem Material zu sehen ist.

Wir empfehlen: Die Benutzung der Jackets mit SureLock II Bleitaschen nicht weiter einzusetzen, bis diese überprüft wurden (siehe Bild oben). Es wird empfohlen nur Bleitaschen mit dem verstärkten Gummimaterial einzusetzen.

Bitte bringen Sie die Bleitaschen zu Ihrem Aqua Lung PRO Shop Fachhändler. Der Fachhändler kann Ihnen die Griffe sofort vor Ort austauschen, der Wechsel ist innerhalb weniger Minuten durchgeführt. Der Austausch erfolgt als Garantieleistung und es entstehen Ihnen dabei keinerlei Kosten.